

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: <b>ÓREGFALU</b></p>	<p>Utca, házszám: <b>VÖRÖSMARTY UTCA 19.</b></p>	<p><b>134.</b></p>
		<p>Hrsz.: 90053 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1860 és 1880 között Hullámlemez kerítés: 1950-es évek Műanyag ablak: 2008 körül</p> <p>Hatályos védelem: - Javasolt védelem: kerületi védelem</p>
<p><b>Jelleg, értékelés:</b> Az Ófalu beépítésének jellegzetes, oldalhatáron álló oszloptomácos, fagerendás háza, mely az utca felé két ablakkal és háromszögű oromzattal fordul. Egyike azoknak a környékbeli házaknak, ahol még megmaradt a faléces falú pajta. A párját pár éve bontották le a szomszédos 17. szám alatti ingatlanon az oromfalas-tornácos lakóházzal együtt, megbontva így az utca teljesen egységes jellegzetes falusias arculatát. Az épület alumínium hullámlemez kerítése az 50-es években került a deszkakerítés helyére, az utcai két ablak műanyagablakra történt cseréje pár éve történt. Az épület veszélyben van, azonnali védelem szükséges!</p> <p><b>Védendő értékek:</b> Védendő a beépítési mód, a tömegarányok, a tetőzet, a tornác, a pajta.</p> <p><b>Javaslat:</b> támogatás segítségével az utcai két műanyag ablak régi ablakok arányával azonos faablakra, az alumínium hullámlemezes kerítés és kapu faléces kerítésre, kapura történő cseréje.</p>		
		<p><b>Bibliográfia:</b></p> <p><b>Eredeti dokumentumok, tervek:</b></p> 
<p><b>Adatfelvevő:</b> Perczel Anna <b>Adatfelvétel ideje:</b> 2010.</p>		<p><b>Fotó:</b> Böröczi Belán 2017</p>

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:  
ÖREGFALU

Utca, házszám:  
VÖRÖSMARTY UTCA 19.

134.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

