

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 3.</p>	<p>30.</p>
		<p>Hrsz.: 87581 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1910 körül Megjegyzés: Ablakok cserélve lettek.</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Kismélységű széles telekre hézagosan zárt sorúan L alakban épült (2)+(2)+(2) tengelyes, igényes kialakítású historizáló jellegű tekintélyes magassföldszintes lakóház kert felé tornáccal. Eredeti párkány és ablakkörüli vakolatdíszítés, timpanonos és szegmentíves szemöldökpárkány váltakozása, végigfutó könyöklőpárkány, párkány alatt kör alakú vakolatdísz jellemzi. Arányai és igényessége hasonló az 5. és a 7. szám alatti házakéhoz, melyekkel harmonikus utcaképet alkot.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési jelleg, arányok, tetőzet, tornác - homlokzati vakolat architektúra, ablakosztás és arányok</p>		
<p>Bibliográfia: Részlet képek:</p>  	<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 3.

30.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 5.</p>	<p>31.</p>
		<p>Hrsz.: 87580 Tulajdonviszony: magán / önkormányzati vegyes tulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1910 körül Megjegyzés: Négy ablak cserélve lett.</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Hézagosan zárt sorú utcával párhuzamosan épült (2)+(2)+(2) tengelyes, tekintélyes magasságú, téglaburkolatú különösen igényesen épített lakóház, nagy kerttel, kert felé verandával, húzott párkánnyal, különleges keleties jellegű vakolatdíszítéssel az ablakok körül, erőteljes könyöklőpárkánnyal, a sarkokon és az ablakok között is armírozással, erősen kiemelt pincszinttel, harmonikus összhangban a két szomszédos 3. és 7. szám alatti épülettel.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet - homlokzati vakolat architektúra, eredeti ablakok, téglaburkolat, anyaghasználat</p>		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Részlet képek:</p> <p>Bethlen Gábor utca 7. és 5.</p> 	<p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 5.



31.

Fotó: Perczel Anna



Fotó: Böröczi Belian, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 7.</p>	<p>32.</p>
		<p>Hrsz.: 87579 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1910 körül Megjegyzés:-</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Hézagosan zárt sorúan utcával párhuzamos elrendezésben épült (2)+2+(2) tengelyes, historizáló jellegű, tekintélyes magasföldszintes lakóház, nagyméretű kerttel, kert felé verandával. Páros ablakok, húzott párkány, kiemelt pinceszint, rusztikus ablakkeretezés, egyenes szemöldökképző, kétoldali kváderes keretezésű vakolt felület és középen téglalburkolat jellemzi. Arányai, mint ahogy a telekszélessége is, hasonló a 3. és az 5. szám alattihoz, ugyanolyan igényes is, egyben velük harmonikus egységet alkot. A baloldali ablakpárnánál az ablakok kicseréltek, a többi ablak eredeti.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet, kert, veranda - homlokzati architektúra, eredeti ablakok, vakolatdíszítés</p>		
<p>Bibliográfia: Részlet képek:</p> 	<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 7.

32.

Fotó: Perczel Anna



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA --- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 9. – DOBÓ UTCA 6.</p>	<p>33.</p>
		<p>Hrsz.: 87573 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építési vállalkozó: Feith Gábor és társa Építető: Horváth József Építés éve: 1903. Megjegyzés: -</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Előkeres elrendezésben szabadon álló, 2+2+2 / (2)+(2) tengelyes, kert felé közepén kiugró verandás bejárattal épült, magasföldszintes kontyolt tetős négyszobás villa, Dobó utca felé közepén oromfalas kiemeléssel, körbe új kerítéssel, kertjében ősfákkal.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet - homlokzati architektúra, eredeti ablakok, veranda, ősfák</p>		
<p>Részlet képek:</p> <p>Bethlen Gábor utca felőli nézet</p>  <p>Dobó utca felőli nézet</p> 	<p>Eredeti tervek, dokumentumok: Rákospalotai építési iratok, 1. doboz (alaprész, metszet, homlokzat), 1903, BFL</p> <p>Fotók: Bethlen Gábor utca felőli nézet</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA --- ÚJFALU





Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 9. – DOBÓ UTCA 6.

33.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 11. – DOBÓ UTCA 9.</p>	<p>34.</p>
		<p>Hrsz.: 87349 Tulajdonviszony: magán / önkormányzati vegyes tulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építtető: - Építés éve: 1910 körül Megjegyzés: -</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Hézagosan zárt sorúan utcával párhuzamosan épült 6+(2) / (2)+1 tengelyes, téglaburkolatú, sarok felé kontyolt tetős, igényes sarokvilla. Kert felé kettős veranda, Díszes párkány, ablakok körül vakolatkeretezés, vörös mészkö lábazat és eredeti padlásszellőző még a jellemzői.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet, kert, veranda - homlokzati architektúra utca és kert felé egyaránt minden részletével, anyaghasználatával</p>		
<p>Bibliográfia: Részlet képek:</p>  	<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Lábass Endre</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 11. – DOBÓ UTCA 9.

34.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 41.</p>	<p>35.</p>
		<p>Hrsz.: 87310 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1900 körül Megjegyzés: Ablakok cserélve lettek.</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Előkertben oldalhatárra L alakban épült 1+2+1 tengelyes téglaburkolatú magasföldszintes lakóház, erőteljes vakolatkeretezésű eredeti ablakkal, téglaburkolatú tagoló fallizénnal, a házzal egyidejű téglapilléres kovácsoltvas kerítéssel. Kivételes összhang épület és kerítés között.</p> <p>Védendő értékek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beépítési mód, arányok, tetőzet - homlokzat, téglá- és vakolat architektúra, eredeti ablakok, téglapilléres kovácsoltvas kerítés, anyaghasználat 		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Részlet képek:</p> 	<p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 41.




35.

Fotó: Lábass Endre



Fotó: Böröczi Belián, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 51.</p>	<p>36.</p>
		<p>Hrsz.: 87288 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1910 körül Megjegyzés: Ablakok cserélve lettek.</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Hézagosan zárt sorúan L alakban épült, 8 tengelyes, különösen szép magasföldszintes lakóház, konzolos akantuszos párkánnyal, párkány alatti mezőben rozetta díszekkel, palafedésű tetővel. A homlokzatot az egyenes szemöldökképparkánnyal záruló eredeti szép ablakok fölött fűzér dísz, alatta végigfutó könyöklő párkány is jellemzi.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet, homlokzat architektúra minden elemével együtt</p> <p>Javaslat: az elrontott lábazat helyreállítása, a befalazott pinceablakok kinyitása</p>		
<p>Bibliográfia: Részlet képek:</p> 	<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Fotók</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 51.


36.

Fotó: Lábass Endre



Fotó: Böröczi Belián, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI


<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 57.</p>	<p>37.</p>
		<p>Hrsz.: 87283 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1910-es évek Kerítés: 1930 körül Megjegyzés: -</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Előkertben szabadon álló 2+2+2 tengelyes középormozatos téglány alaprajzú villa. A szokásosnál magasabb tetővel, eredeti ablakokkal és betonkeretes kapuzattal, vaspálcás kerítéssel, a kertben sok-sok idős fával.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet, kerítés - homlokzati vakolat architektúra, eredeti ablakok, fák</p>		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Részlet képek:</p>  	<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 57.



37.

Fotó: Böröczi Belán, 2017



Fotó: Böröczi Belán

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 71.</p>	<p>38.</p>
		<p>Hrsz.: 87048 Tulajdonviszony: kerületi önkormányzat</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1900 körül Megjegyzés: -</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Utcával párhuzamosan zárt sorúan épült (2)+2+1+4 tengelyes, téglaburkolatú magasház, fogazott párkánnyal, egyenes záródású erőteljes vakolt keretezésű ablakkal, pinceablakokat is magába foglaló magas vörös mész kő lábazattal, eredeti cserépfedésű tetővel, kváderes keretezéssel kihangsúlyozott bejárattal. Harmonikus egységet képez a szomszédos épületekkel a 69-től egészen a 79/a-ig.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet, tornácos udvar - homlokzati architektúra minden részletével + anyaghasználat, eredeti ablakok</p>		
<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Bibliográfia:</p> <p>Részlet képek:</p> 	<p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Lábass Endre</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU


Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 71.

38.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 103.</p>	<p>39.</p>
		<p>Hrsz.: 86972 Tulajdonviszony: magán / önkormányzati vegyes tulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1910 körül Megjegyzés: Pár ablak ki lett cserélve.</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>

Jelleg, értékelés:

Széles telekre zártoránan utcával párhuzamosan épült 2+2+1+2+2 tengelyes, magASFöldszintes lakóépület, szecessziós homlokzattal, kert felől tornáccal és oldalhatáron álló lakóházként használt melléképületekkel. A kivételes szépségű főépület legszebb része -- a húzott parkány kör alakú díszítései, a szegmensív eredeti ablakok körüli téglakeretezés, az alattuk végigfutó téglakönyöklőparkány és a magas vörös mészkő lábazat mellett, -- a különleges szecessziós vakolatdíszítésű bejárat az eredeti szecessziós felülvilágító kapuval, színes üvegmaradványokkal.

Védendő értékek:

- beépítési mód, arányok, tetőzet, tornác
- homlokzati architektúra minden részletével és anyaghasználatával, eredeti ablakok és eredeti kapu

Részlet képek:

bal oldali belső szárny a kert felől



utcai szárny tornáccal a kert felől



Adatfelvevő: Böröczi Belán
Adatfelvétel ideje: 2017.

Bibliográfia:

Fotók:



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 103.


39.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU	Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 109.	40.
--	--	------------



Hrsz.: 86977

Tulajdonviszony: magán / önkormányzati vegyes tulajdon

Jelenlegi funkció: lakóépület

Eredeti funkció: lakóépület

Építész: -

Építető: -

Építés éve: 1900 körül

Megjegyzés: Pár ablak ki lett cserélve.

Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem

Jelleg, értékelés:

Széles telekre zárt sorúan épült 4+1+4 tengelyes körbeépített udvaros magasföldszintes historizáló jellegű lakóház, udvar körül U alakban futó oszlopos tornáccal. Az utcai homlokzatot húzott párkány, vakolatkeretezésű részben eredeti ablakok, közöttük téglabetétek, eredeti, kváderes keretezésű, faragott tölgyfa kapu jellemzi.

Védendő értékek:

- beépítési mód, arányok, tetőzet
- utcai homlokzati vakolat- és tégl architektúra, eredeti ablakok, udvari tornác, anyaghasználat

Bibliográfia:

Részlet képek:



Adatfelvevő: Böröczi Belán

Adatfelvétel ideje: 2017

Eredeti tervek, dokumentumok:

Fotók:



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 109.

40.



Fotó: Böröczi Belián, 2017

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 121.</p>	<p>41.</p>
		<p>Hrsz.: 86996 Tulajdonviszony:</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1920 -as évek Megjegyzés: -</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Megfelezett telekre hézagosan zárt sorúan L alakban épült 1 +1 tengelyes szecessziós jellegű magasföldszintes lakóház, téglakeretezésű íves tetőablakpárral megnyitott hullámvíves téglakeretezésű oromzattal, tégladiszitízes homlokzattal és téglakeretezésű szegmensívű ablakokkal, vakolt lábazattal</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet - homlokzati téglakonstrukció, eredeti ablakok, pártázat, anyaghasználat</p>		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Részlet képek:</p> 	<p>Fotók:</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 121.

41.



Fotó: Böröczi Belán, 2017

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

<p>Városrész: RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU</p>	<p>Utca, házszám: BETHLEN GÁBOR UTCA 124.</p>	<p>42.</p>
		<p>Hrsz.: 86927 Tulajdonviszony: magántulajdon</p> <p>Jelenlegi funkció: lakóépület Eredeti funkció: lakóépület Építész: - Építető: - Építés éve: 1920-as évek Megjegyzés: -</p> <p>Hatályos védelem: kerületi egyedi védelem</p>
<p>Jelleg, értékelés: Előkertben ikerházként épült 2+(2)+2 tengelyes magassíkföldszintes kontyolt tetős lakóház, ugyancsak kontyolt tetővel kiemelt középrizalittal tagolt homlokzattal, kert felőli oldalon közepén verandával, ablakok körül geometrikus vakolatdíszítéssel, eredeti ablakokkal, rusztikus kőlabazatos díszes kovácsoltvas kerítéssel, rossz elhagyott állapotban. Érdekes látni a különbséget a szomszédos, 122. szám alatti házzal, ami eredetileg hasonló lehetett, ma pedig tetősíkja a tetőtéri beépítés miatt kétszer olyan magas és meredek lett.</p> <p>Védendő értékek: - beépítési mód, arányok, tetőzet - homlokzat, vakolatdíszítés, ablakok, kerítés</p>		
<p>Bibliográfia:</p> <p>Részlet képek: A Bethlen Gábor utca 122.</p> 	<p>Eredeti tervek, dokumentumok:</p> <p>Fotók</p> 	
<p>Adatfelvevő: Böröczi Belán Adatfelvétel ideje: 2017.</p>	<p>Fotó: Böröczi Belán, 2017</p>	

RÁKOSPALOTA – PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

Városrész:
RÁKOSPALOTA -- ÚJFALU

Utca, házszám:
BETHLEN GÁBOR UTCA 124.

42.



Fotó: Böröczi Belán, 2017